応用力学研究所研究集会

平成 24 年度 応用力学研究所研究集会申請書		[※受付年月日	年	月 日
		※受付番号			
研究課題分野 □地球環境 ■核融合力学 □新エネルギー力学			※分類番号		
研究代表者氏名 (ふりがな) 所属機関・部局・職名 義家敏正(よしいえ としまさ) 京都大学・原子炉実験所・教授					
連絡先住所 大阪府泉南郡熊取町朝代	西二				
連絡先 電話 072-451-2473 FAX	072-451-2658	e-mail	Yoshiie@rri.kvu	oto-u.ac.ip	
応用力学研究所 所内世話人 氏名 法	度辺英雄	᠃研究	2集会旅費	;55万	円 円
研究集会題目 炉内構造物の経年変化に関する研究集会 - 3)他(共同利用 (大学関係者]会·各自負打	月) ; 10万 ▪発表者 号(¥500	円 のみ12名〕 つの)
(英文)					
Workshop on aging properties in	n nuclear reactor pr	essure ve	ssel and internal	ls	
新規・継続の別 ■新規 □継続	印刷費等	50 千円	1 旅費	800 千	<u>-</u> 円
研究集会開催予定(時期、回数、参加者	· 行数)		I		
6月-8月頃、玄海原子力発電所立地の	佐賀県内での開催を希	望。約 50	名程度を予定。		
開催時期; 講演ファイ	東北大学(永井 ルは参加者に(=先生) CDで面	と協議。九大 と 布(HP上の	を夏(原 公表予定	子炉材料) こなし)

2012.7.24 炉内構造材料の経年変化に関する研究集会 (九州大学)

玄海原発1号炉照射脆化に関するこれまで の経緯と九大での取り組み

九州大学 応用力学研究所 渡邉英雄

九州電力(株)玄海原子力発電所

玄海原発高経年化を巡る経緯

- ・平成21年 4月頃 玄海1号炉・監視試験片取り出し
 (東海村・NDCにて試験)
- ・平成22年 10月 唐津市議会で試験片結果の公表(98℃)
 3月11日、大震災・原発事故
- ・平成23年 5-7月 マスコミ報道(地元新聞誌+週刊誌)
 (6月29日 海江田経済相、地元訪問/2・3号炉再稼働)
 - 7月 九電HPにて試験片デ-タ結果公表(11日) 佐賀県専門家会議の開催を検討
 - 8月2日 佐賀県知事;やらせメール問題記者会見
 (電力事業者+県への不信感の始まり)
 (佐賀県専門家会議の開催中止)
 - 11月28日 保安院専門家会議の開催(-現在まで)
 - 12月 2日 1号炉定期点検の為炉停止
 - (停止の伴う炉の危険性の指摘:報道)
 玄海町議会勉強会(平成24年2月2回目)
 保安院意見取りまとめ(案)提示
- · 平成24年 3月頃

12月

保安院・意見聴取会での議論まとめ(私見)

- ・通常の運転(起動・停止)に伴う炉の安全性について議論 加熱制限曲線に基づく運転管理(さし迫った危険性なし)
- ・事故時・PTS事象での炉の健全性評価は審議中。 (解析のモデル、熱伝導度の評価等)
- ・脆化の原因は不明。(九電提出の資料から) 主要な元素組成(不純物)、組織(3DAP,TEM),界面SEM写真 ビッカース硬さ、引張強度等は特に異常なし。 (脆化量と硬さ・引張強度との相関は崩れる)
- ・今回の脆化量は、実験誤差により?(他に選択肢がない)
 → 大学の人間が直接観察する余地はないのか?
 (監視試験片・試験結果の公開?)
- ・高照射領域での予測式の高精度化

(微分方程式の中身、モデルの妥当性)

→ 学協会で今後議論(電気協会・原子力学会か?)

A533B材(High Cu 0.16wt%) JMTR (290°C)

基盤S(代表;岩手大 高橋 分担:渡邊,) JMTR照射



・ 微小欠陥が<u>転位近傍での形成(成長)</u>+ マトリクス中で均一に発生
 → 欠陥集合体(転位ループ、クラスタ-)の発生

九州電力(株)監視試験片TEM組織(0.12wt%)



監視試験片(母材)の転位ループを測定した結果、数密度(10²¹m⁻³オーダー)は、 溶質原子クラスターの数密度(10²³m⁻³オーダー)に比べ小さく、転位ループの特 異な増加は認められなかったことから、脆化への寄与は小さいと考えられる※1。

※1 参考としてPRE事業の手法で、第4回測定結果から転位ループによるΔRTNDTを 見積もると数℃から10数℃程度となる(第3回から第4回の上昇としては数℃程度)。 保安院意見聴取会(平成24年2月)

延性脆性遷移温度の変化-A533B材

A533B 0.16wt%Cu



- 基盤S(代表;岩手大 高橋 分担:渡邊,) JMTR照射
- 533B(B,High Cu材)は照射により、DBTTが78.1℃上昇。
- ・ 照射による、上部棚吸収エネルギーの(靭性)低下
- これまでの遷移温度評価式の予測値とほぼ一致。

A533B材(High Cu 0.16wt%) JMTR •BR2



JMTR引き上げ(05M-16U)

・JMTRとBR2照射を比較する と低照射側でBR2照射の硬度 上昇が少ない。

・信頼性の最も高いJMTR引 き上げ照射でのビッカ-ス硬さ の推定値は、250-260程度 となり、以前の照射結果及び4 回目試験片結果とほぼ同一。



平成23年2月13日資料9 (ΔRT_{NDT}・硬さ相関)

九大・応力研における照射施設と解析手法





実機応力条件下での照射研究(重イオン)

商業炉条件(応力)下での照射脆化機構の解明 →これまでの知見を基に、より実機に近い照射環境を再現。 照射温度;290℃、引張応力(175kg/cm²)、応力比~0.7 (応力比;発生応力/降伏応力)

Fe-1.4Mnモデル合金における考察



科研費(B)、平成20-23年度、代表;渡辺

(Watanabe et al ; IGRDM16)

RT.1dpa

重イオン照射組織TEM観察



実機条件では、応力の負荷により硬さ変化が少ない (これまでの知見と同じ) → 組織(転位ループの形成・成長)変化は負荷応力により異なる。

(Watanabe, to be published in JNM)

実機応力条件下での照射研究(電子線)



HVEM・引張ホルダーを用いたその場観察手法の応用例

モデル合金(Fe-1.4Mn合金)での検討:4.8Nから成長の傾きが変化し、応力の負荷により転 位ループの成長促進が確認され、応力の影響により転位ループ成長に影響を及ぼしている 事が確認。(弾性変形から塑性変形で大きな脆化が起こる可能性を示唆) ・通常の原子炉運転状況では、塑性域での材料使用はないが、事故時の評価・溶接部 不良部(残留応力下)での照射脆化等の検討に活用。

玄海原発1号炉相当材料における欠陥形成



HVEM(電子線照射)による軽水炉相当温度(290℃)での組織変化 ・銅濃度;玄海1号炉(0.12wt%)、対象材料(0.16wt%) → 転位近傍のループ成長が顕著となる照射領域 (Watanabe et al JNM 2011)

格子間原子型転位ループの照射強度依存性



FCC純金属・高純度モデル合金における格子間原子型転位ループの照射強度依存性

・不純物元素の影響が無視できる場合(材料・照射温度) 数密度は照射強度の2分の1
 条則に従う。(例;ステンレスモデル合金)

・実用鋼(特に軽水炉条件の様な低温) 照射強度の影響は少ない。

→ 不純物(Mn-Niクラスター或いは銅析出)がループの核形成に寄与 格子間原子が溶質原子クラスターと強く結合

箱崎地区超高圧電子顕微鏡(HVEM)



High Voltage Electron Microscope

最高加速電圧:1250 kV (JEOL) 分解能:0.27 nm(粒子像) イオン照射装置搭載 (現在停止中) イオン種:HからXe 加速電圧:30 kVから ・厚い試料の観察 ・照射欠陥のその場観察

・加熱・冷却・引張・その場観察

RIの有効利用・中性子照射による欠陥 の基礎的理解に大きな貢献

HVEMを用いたRIの管理区域外使
 用(国内では例がない)

RIの管理区域外使用について(箱崎)



・箱崎地区RIセン
 ターは伊都地区移
 転(平成25年)

→ 事業所境界の 見直し

→ <u>文科省に申請</u>

・関連内規の整備・ 作成

(RIセンター及び 超高圧電子顕微鏡 室の運営委員会で 主旨説明)

・総量1メガベクレル
 まで微細化後、HV
 EM内にて使用。

HVEMを利用した微小欠陥集合体の型判定



(Watanabe et al JNM 2011)

Fe-0.8Ni合金・290℃電子線 照射により形成された欠陥集合体 (格子間原子型と空孔型)の判定 ・室温での追照射により消滅或い は成長する。

→ 成長するもの(格子間型) 収縮・消滅するもの(空孔型)

HVEMでしか判定出来ない微 小欠陥の応用例(圧力容器鋼) イオン照射により圧力容器鋼中 で形成された照射欠陥の型判定 ・中性子照射材(RI試料)では、 管理区域内での電子顕微鏡の 設置が著しく制限されている。 → 今回の申請により初めて 判定が可能となる。

→ 照射欠陥研究に大きなイ ンパクト

銅の不純物量と照射硬さとの関連(UCSB)



転位ループ数密度が緩やかに上昇 🔶 照射初期の硬度上昇は組織観察から説明不能 照射初期の硬度上昇は J 顕微鏡では確認できないCu析出物等の影響、微小欠陥集合体 鉄鋼材料中で分析(マッピング)、3次元化の精度向上が必要

現象の詳細な理解のためには(まとめ)

■照射脆化機構の解明



(平成23年2月22日資料10)

 (おそらく、数年に亘り照射場・照射環境が限定)国内での中 性子照射研究が困難な状況下で、東北大学・金研・大洗施設を 中心とした、大学のネットワークの重要性。

・ (軽水炉照射条件;288℃、~0.1dpaの照射)照射温度・照射温度・照射速度・材料の組成を広範に変えた基礎研究。

PTS事象時における材料の脆化から破壊に至る現象の理解